

*Werk: Den Haag Nieuw Centraal*

Betreft; diverse bemerkingen rondgangen week 48



Foto 5375; trede repareren tram D-3-4.



Foto 5376; traanplaat kapot vervangen sp. 8.



Foto 5377; gat dichten spoor 8.



Foto 5378; gat dichten spoor 7 aansl. hal.



Foto 5379; straatwerk herstellen sp. 4.



Foto 5380; straatwerk herstellen sp. 5

# ProRail



Foto 5381; straatwerk herstellen sp. 1. Foto 5382; straatwerk herstellen sp. 1



Foto 5383; trede herstellen spoor 2-3 ter hoogte van het Bernard viaduct.

**Ps. Deze 5375 t/m 5383 nummering is tevens aangegeven op plattegrond fase 15.4**

M. Kronenburg 26-11-2014